

Iniziano i lavori di sostituzione delle tegole

Da queste foto scattate poco dopo la fine dei giorni di pioggia dei primi di maggio, potete vedere lo stato in cui si trovavano le tegole sulla torre della nostra chiesa. Tra colmi scopperchiati, tegole rotte o scivolate e travetti in fase di degrado, potete capire quanto fosse necessario il lavoro di rifacimento del tetto.